



Eni SpA
Gestione Operativa Oleodotti
Piazza della Vittoria 7 16121 GENOVA
Centralino +39 0105774102
Pec: gestione.oleodotti@pec.eni.com
www.eni.com

VIA PEC

GOL/AF
Prot. n. **094/25**

Genova, 28/02/2025

Spett.li

Comune di Mezzanino (PV)
comune.mezzanino@pec.regione.lombardia.it

ARPA Pavia
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Prefettura di Pavia
protocollo.prefpv@pec.interno.it

e p.c.

Comune di Verrua Po (PV)
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it

HPC ITALIA
hpcitalia@legalmail.it

Oggetto: Oleodotto Eni S.p.A. Sannazzaro – Fiorenzuola 10'' - Comune di Comune di Mezzanino (PV), Palina 72 - Notifica ai sensi dell'art. 249 e Allegato 4 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 46/19, in qualità di soggetto non responsabile ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06.

Si comunica che in data 27 febbraio 2025, nel Comune di Mezzanino (PV), Palina 72 in corrispondenza dell'oleodotto interrato Sannazzaro – Fiorenzuola 10'' di proprietà Eni Spa (Eni), in area agricola in prossimità coordinate 45°07'15.41"N 9°10'49.56", che da catasto ricadono nel comune di Mezzanino (PV) (a cavallo dei Mappali 8, 9, 30, 34 del Foglio 5), è stato rilevato un punto di prelievo illecito attribuibile ad un'effrazione dolosa.

Sulla base delle evidenze visive riscontrate sussiste la possibilità di superamento o pericolo di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovuto ad uno sversamento di prodotto idrocarburico fuoriuscito dal punto di effrazione.

L'oleodotto, di proprietà Eni S.p.A., gestito da Eni spa/I-TRAN/GOL Operativa Oleodotti, è stato immediatamente presidiato e contestualmente sono stati effettuati i primi interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza che sono consistiti nella chiusura del punto di prelievo non autorizzato utilizzato per l'effrazione e la rimozione del terreno impattato definito mediante verifica visiva e strumentazione di campo. Il terreno rimosso in prossimità dell'effrazione è stato posizionato su appositi teloni in HDPE e sarà gestito conformemente alla normativa vigente.

**Eni SpA****Gestione Operativa Oleodotti**

Piazza della Vittoria 7 16121 GENOVA

Centralino +39 0105774102

Pec: gestione.oleodotti@pec.eni.comwww.eni.com

In prima approssimazione si può valutare che l'area interessata dalla potenziale contaminazione nell'intorno del punto di effrazione sia di circa 50 m². La zona non è urbanizzata ed è costituita da area agricola. Non si ravvisano attualmente pericoli immediati per la popolazione o per l'ambiente.

Qualora le concentrazioni dei composti d'interesse rilevate durante le attività di messa in sicurezza ed accertamento ambientale non superassero le CSC, oppure qualora gli interventi di messa in sicurezza di emergenza riportassero i valori di concentrazione al di sotto delle CSC, la presente comunicazione sarà aggiornata entro trenta giorni con nota di annullamento della stessa.

Si comunica che è stato richiesto alla società HPC ITALIA (Via F. Ferrucci, 17/A 20145 Milano PEC: hpcitalia@legalmail.it) nostra consulente ambientale, di effettuare le necessarie verifiche per adottare le misure di messa in sicurezza del sottosuolo.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo,
Cordiali saluti